



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO MIGUEL

MORAZAN

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y

MATERIAL O HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

13 DE JUNIO DEL 2022



INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación Nacional, tiene como objetivo; Mejorar la calidad educativa en los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, entregando servicios con aprendizajes relevantes, significativos y pertinentes.

El Centro de Educación Básico Miguel Morazán, tiene un compromiso con la sociedad de impartir educación primaria y secundaria de calidad a los habitantes de Potreritos Masaguara Intibucá, Para ello se requiere tener una infraestructura adecuada que permia cumplir con sus propósitos establecidos.

Actualmente la carencia de espacios para satisfacer las necesidades educativas actuales y futuras, además de la usencia de materiales didácticos y servicios tecnológicos, dificultan dicho cumplimiento.

El edificio actual fue construido en el año de 1999, desde entonces, el centro de educación no ha recibido la ayuda necesaria para mantener las mejores condiciones de infraestructura.



JUSTIFICACIÓN

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil, por ello se tomó a bien realizar este perfil de nuestro Centro Educativo.

DIAGNOSTICO

Centro de Educación Básica, Miguel Alemán



No.	Necesidad	Identificación		Acción	Ejecutor	Responsable
		Cerca perimetral	Módulos administrativos			
1	INFRAESTRUCTURA	2 Módulos o aulas	Bodega cocina	Construcción total de cerca perimetral Construcción e módulos administrativos, ya que se no se cuentan con ellos Reconstrucción de 2 módulos o aulas	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
2	EQUIPO ESCOLAR	Mobiliario para alumnos		• Escritorios para alumnos • Material didáctico		
		Mobiliario para maestros		• Pizarras • Escritorios para maestros • Archiveros • Estantes para libros		

100900006B09 MIGUEL MORAZAN

Departamento: (10) Intibucá

Municipio: (09) Masaguara

Aldea: (003) Lagunetas

Dirección exacta: Lagunetas, Masaguara

Intibucá, al sur de Quiraguira, delante de

Otatala

Cursos: De primer a sexto grado

Jornada: Extendida

Total matrícula: 145

Niñas: 73

Niños: 72

Datos generales del Director del Centro Educativo

Nombre: Rony Javier Seren

Correo: 202100975@umh.edu.hn

Celular: 9929-0657

Datos generales del Presidente del Patronato Comunal

Nombre: Mario Rodríguez

Dirección: Lagunetas

Celular: 9745-4578



No. 1

Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán.

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de malla y estructura de la cerca perimetral.



No. 2

Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán.

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de malla y estructura de la cerca perimetral.



No. 3	Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Revisión de malla y estructura de la cerca perimetral.	



No. 4	Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Revisión de módulos de primaria.	



El corredor presenta grietas en el pulido del piso.

No. 5

Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión corredor de módulos de primaria





No.6

Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión corredor de módulos de primaria





No. 9

Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de piso, modulo 1, grietas en el concreto




No. 10

Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de piso, modulo 1, grietas en el concreto



No.
11

Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel
Morazán

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de piso, modulo 1, grietas en el piso.




No.
12


Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel
Morazán

Fecha: Feb,
2022


Actividad: Revisión de puertas, modulo 2



No. 13	Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Revisión de puertas, modulo 2	



No. 14	Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Revisión de techos, modulo 2	




No.
15

Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techos y cableado eléctrico, modulo 2



Sillas deteniendo la pizarra.

No.
16

Revisión: Centro de Educación Básico, Miguel Morazán

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de módulo 2, no se cuenta con pizarras bien instaladas



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL CENTRO DE EDUCACIÓN PROHECO, BRISAS

INFANTILES

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y

MATERIAL O HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

13 DE JUNIO DEL 2022

INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Educación Nacional, tiene como objetivo; Mejorar la calidad educativa en los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, entregando servicios con aprendizajes relevantes, significativos y pertinentes.

El Centro de Educación PROHECO, Brisas Infantiles, tiene un compromiso con la sociedad de impartir educación primaria y secundaria de calidad a los habitantes de Masaguara Intibucá, Para ello se requiere tener una infraestructura adecuada que permia cumplir con sus propósitos establecidos.

Actualmente la carencia de espacios para satisfacer las necesidades educativas actuales y futuras, además de la usencia de materiales didácticos y servicios tecnológicos, dificultan dicho cumplimiento.

El edificio actual fue construido en el año de 1998, desde entonces, el centro de educación no ha recibido la ayuda necesaria para mantener las mejores condiciones de infraestructura.


JUSTIFICACIÓN

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil, por ello se tomó a bien realizar este perfil de nuestro Centro Educativo.

DIAGNOSTICO

No.	Necesidad	Identificación	Acción	Ejecutor	Responsable
1	INFRAESTRUCTURA	Cerca perimetral	Construcción de cerca perimetral	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Techos	Reparación de techo de aulas escolares		
		Pisos	Reparación de pisos en su totalidad		
		Bodega cocina	Construcción de bodega cocina, para almacenar y cocinar alimentos para educandos		
		Sanitarios	Construcción de módulos sanitarios		
		Aula	Reparación de módulo escolar		
2	EQUIPO ESCOLAR	Mobiliario para alumnos	• Escritorios para alumnos • Material didáctico	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Mobiliario para maestros	• Pizarras • Escritorios para maestros • Archiveros • Estantes para libros		

100900026B11 BRISAS INFANTILES**Departamento:** (10) Intibucá**Municipio:** (09) Masaguara**Aldea:** (003) Lagunetas**Dirección exacta:** PALO SECO, frente a la iglesia católica.**Cursos:** De primer as sexto grado**Jornada:** Extendida**Total matrícula:** 38**Niñas:** 19**Niños:** 19**Datos generales del Director del Centro Educativo****Nombre:** Dany Yaneth Vásquez**Correo:****Celular:** 9825-1355**Datos generales del Presidente del Patronato Comunal****Nombre:** Fausto Lorenzo**Dirección:** Palo Seco**Celular:** 9672-0060





No. 3

Revisión: Escuela Brisas Infantiles

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reparación ya que el piso se encuentra agrietado



No. 4

Revisión: Escuela Brisas Infantiles

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Sustitución de las puertas de las aulas



No. 5

Revisión: Escuela Brisas Infantiles

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de bodega



No. 6

Revisión: Escuela Brisas Infantiles

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de módulo de Cocina



No. 7

Revisión: Escuela Brisas Infantiles

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de baños sanitarios



No. 8

Revisión: Escuela Brisas Infantiles

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de baños sanitarios niñas



No. 9	Revisión: Escuela Brisas Infantiles	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Construcción se pila	



No. 10	Revisión: Escuela Brisas Infantiles	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Reconstrucción de baños sanitarios varones	



No.
11

Revisión: Escuela Brisas Infantiles

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de cerca perimetral



No.
12

Revisión: Escuela Brisas Infantiles


Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reparación de techo

CONSTANCIA

Yo, **CRISTOBAL ENRIQUE FIALLOS ORELLANA**, mayor de edad, soltero, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el **No. 2960**, hondureño y con domicilio en el Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro, Intibucá; por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que se encuentra en trámite en esta Oficina el otorgamiento de una Escritura Pública de compra-venta de un inmueble ubicado en la Comunidad de Palo Seco Aldea de Lagunetas Municipio de Masaguara Departamento de Intibucá, otorgado por el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (**PROHECO**), a favor de la Secretaria de Estado en Los Despachos de Educación Pública.

Y para los fines que convengan se extiende la presente constancia en la Ciudad de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá, a los diez días del mes de enero del año dos mil veintidós.


CRISTOBAL ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

Ident. No. 1007-1961-00067





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO BUENA

ESPERANZA

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y

MATERIAL O HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

13 DE JUNIO DEL 2022

INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Educación Nacional, tiene como objetivo; Mejorar la calidad educativa en los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, entregando servicios con aprendizajes relevantes, significativos y pertinentes.

El Centro de Educación Básico, Buena Esperanza tiene un compromiso con la sociedad de impartir educación primaria y secundaria de calidad a los habitantes de Pozo Negro Masaguara Intibucá, Para ello se requiere tener una infraestructura adecuada que permia cumplir con sus propósitos establecidos.

Actualmente la carencia de espacios para satisfacer las necesidades educativas actuales y futuras, además de la usencia de materiales didácticos y servicios tecnológicos, dificultan dicho cumplimiento.

El edificio actual fue construido en el año de 1999, desde entonces, el centro de educación no ha recibido la ayuda necesaria para mantener las mejores condiciones de infraestructura.

DIAGNOSTICO

No.	Necesidad	Identificación	Acción	Ejecutor	Responsable
1	INFRAESTRUCTURA	Cerca perimetral	Construcción total de cerca perimetral	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Módulos administrativos	Construcción e módulos administrativos.		
		2 Módulos o aulas	Reconstrucción de 2 módulos o aulas		
		Bodega cocina	Construcción de una nueva bodega cocina		
		Laboratorios	Laboratorio de contabilidad Laboratorio de Biología y física Laboratorio de informática		
		Cancha	Construcción de cancha deportiva		
		Techo	Reconstrucción de techo		
2	EQUIPO ESCOLAR	Mobiliario	Mobiliario para los diferentes laboratorios que se detallaron anteriormente	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Material didáctico	Material didáctico para los laboratorios de informática, biología, física y contabilidad		

JUSTIFICACIÓN

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil, por ello se tomó a bien realizar este perfil de nuestro Centro Educativo.

100900028B11 BUENA ESPERANZA

Departamento: (10) Intibucá

Municipio: (09) Masaguara

Aldea: (003) Lagunetas

Dirección exacta: Pozo Negro,

Quiraguira Masaguara Intibucá

Cursos: De primer a sexto grado

Jornada: Extendida

Total matrícula: 43

Niñas: 18

Niños: 25

Datos generales del Director del Centro Educativo

Nombre: Francisco Javier Portillo

Correo:

Celular: 9883-6771

Datos generales del Presidente del Patronato Comunal

Nombre: Wilmer Grao

Dirección: Pozo Negro

Celular: 9677-0873



No. 1

Revisión: Escuela PROHECO Buena Esperanza

Fecha: Feb, 2022

Actividad: reconstrucción de techo



No.2

Revisión: Escuela PROHECO Buena Esperanza

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reconstrucción de techo



No. 3	Revisión: Escuela PROHECO Buena Esperanza	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Construcción de baños sanitarios	



No.4	Revisión: Escuela PROHECO Buena Esperanza	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Construcción de baños sanitarios	



No. 7

Revisión: Escuela PROHECO Buena Esperanza

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reconstrucción de cerca perimetral



No. 8

Revisión: Escuela PROHECO Buena Esperanza

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reparación De Piso Concreto




No. 5

Revisión: Escuela PROHECO Buena Esperanza

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de bodega cocina



No. 6

Revisión: Escuela PROHECO Buena Esperanza

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de bodega cocina



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL CENTRO DE EDUCACIÓN PROHECO JOSÉ

SIMÓN AZCONA HOYO

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y

MATERIAL O HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

13 DE JUNIO DEL 2022



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL CENTRO DE EDUCACIÓN PROHECO JOSÉ

SIMÓN AZCONA HOYO

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y

MATERIAL O HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

13 DE JUNIO DEL 2022

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación Nacional, tiene como objetivo; Mejorar la calidad educativa en los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, entregando servicios con aprendizajes relevantes, significativos y pertinentes.

El Centro de Educación PROHECO José Simón Azcona Hoyo tiene un compromiso con la sociedad de impartir educación primaria y secundaria de calidad a los habitantes de San Juanillo Masaguara Intibucá, Para ello se requiere tener una infraestructura adecuada que permia cumplir con sus propósitos establecidos.

Actualmente la carencia de espacios para satisfacer las necesidades educativas actuales y futuras, además de la usencia de materiales didácticos y servicios tecnológicos, dificultan dicho cumplimiento.

JUSTIFICACIÓN

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil, por ello se tomó a bien realizar este perfil de nuestro Centro Educativo.

DIAGNOSTICO

No.	Necesidad	Identificación	Acción	Ejecutor	Responsable
1	INFRAESTRUCTURA	Cerca perimetral	Construcción total de cerca perimetral	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Sanitarios	Reconstrucción de sanitarios para niños y maestros		
		Bodega	Construcción de bodega		
		Cocina	Construcción de una nueva cocina en donde puedan realizar los alimentos para los niños		
		Piso	Total reconstrucción de piso de cerámica		
		Cancha	Construcción de cancha deportiva		
		Galera	Reparación de galera para eventos		
		Pintura	Nueva pintura en todos los módulos		
		Mobiliario	Mobiliario para los diferentes laboratorios que se detallaron anteriormente		
		Material didáctico	Material didáctico para los diferentes grados		
2	EQUIPO ESCOLAR	Mobiliario	Sillas de brazo Libreros Pizarras Escritorios para maestros		

100900017B10 JOSÉ SIMÓN AZCONA HOYO

Departamento: (10) Intibucá

Municipio: (09) Masaguara

Aldea: (005) Quiraguira

Dirección exacta: San Juanillo a 10 km de
Quiraguira, Masaguara Intibucá

Cursos: De primer a sexto grado

Jornada: Extendida

Total matrícula: 35

Niñas: 18

Niños: 17

Datos generales del Director del Centro Educativo

Nombre: Yolanda Victoria Aguilar

Correo: yolu.flores@yahoo.com

Flores

Celular: 9803-1971

Datos generales del presidente de patronato comunal	
Nombre: Ismael Alvarado	Dirección: San Juanillo
Celular: 9599-8449	



No. 1

Revisión: Escuela Oficial José Simón Ascona

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reconstrucción de techo.



No. 2

Revisión: Escuela Oficial José Simón Ascona

Fecha: Feb, 2022


Actividad: construcción de techo corredor



No. 3	Revisión: Escuela Oficial José Simón Ascona	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Reparación de piso concreto	



No. 4	Revisión: Escuela Oficial José Simón Ascona	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Construcción de módulos de sanitarios	





No. 8

Revisión: Escuela Oficial José Simón Ascona

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de bodega cocina



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EL ESFUERZO

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL O

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

13 DE JUNIO DEL 2022



JUSTIFICACIÓN

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil, por ello se tomó a bien realizar este perfil de nuestro Centro Educativo.



INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Educación Nacional, tiene como objetivo; Mejorar la calidad educativa en los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, entregando servicios con aprendizajes relevantes, significativos y pertinentes.

El Centro de Educación Básica C. E. B El Esfuerzo, tiene un compromiso con la sociedad de impartir educación primaria y secundaria de calidad a los habitantes de Masaguara Intibucá, Para ello se requiere tener una infraestructura adecuada que permia cumplir con sus propósitos establecidos.

Actualmente la carencia de espacios para satisfacer las necesidades educativas actuales y futuras, además de la usencia de materiales didácticos y servicios tecnológicos, dificultan dicho cumplimiento.

El edificio actual fue construido en el año de 1950, desde entonces, el centro de educación no ha recibido la ayuda necesaria para mantener las mejores condiciones de infraestructura.

DIAGNOSTICO

No.	Necesidad	Identificación	Acción	Ejecutor	Responsable
1	INFRAESTRUCTURA	Bodega cocina	Construcción de una bodega cocina, en donde se puedan almacenar y cocinar los alimentos para los educandos .	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Módulo de biblioteca escolar	Construcción de una biblioteca		
		Módulo de Ciencias Naturales	Construcción de módulos para impartir la materia de CCNN		
		Módulos de salón de reuniones	Construcción de un salón para reuniones con padres de familia y organismos externos a nuestra institución		
		Techos	Reparación de techos en su totalidad		
		Cielo falso	Reparación de cielo falso		
		Paredes	Reconstrucción de paredes para mejorar la altura de los módulos		
		Sistema eléctrico	Reparación de alambrado eléctrico		
		Iluminación	Lámparas y reflectores para exterior e interior		
		Pisos	Total, reconstrucción de pisos en pasillos y aulas, acondicionando pasillos para personas con discapacidades.		
		Repello y pintura Sanitarios	Repello y pintura de todo el CEB		
		Quiscos y áreas verdes	Construcción de módulos sanitarios para primaria y secundaria		
		Revestimiento de pasillos y jardineras	Construcción de quiscos y espacios para los educandos y maestros Revestimiento de pasillos y jardineras		

2	EQUIPO ESCOLAR	Equipamiento informática	Equipamiento de la sala de tecnología de innovación educativa		
		Equipamiento de aulas	Equipamiento de aulas de clase para docentes, en las cuales se deberá incluir:		
			• 5 Pizarras • Escritorios para alumnos y maestros • 3 Archiveros • 13 escritorios • 13 sillas secretariales		
		Equipamiento oficina	1 librero para la dirección		



República de Honduras
Departamento de Intibucá

Municipalidad de Masaguara


Tel: 2757-92-62 alcaldiamasaguara@gmail.com



CONSTANCIAS

El Suscrito Jefe del departamento de Catastro de este término Municipal, del Municipio de **Masaguara** Departamento de **Intibucá** por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE** los documentos de dominio pleno del **Centro de Educación Básica el Esfuerzo** de la comunidad de **Quiraguira** están en trámite.

Y para los fines legales que al interesado (a) estime conveniente se le extiende la presente en el Municipio de **Masaguara** Departamento de **Intibucá** a los **13** días del Mes de **mayo** del año **2022**.



Ever Isaias Gonzalez
Jefe de Catastro Municipal

100900005B09 EL ESFUERZO

Departamento: (10) Intibucá

Municipio: (09) Masaguara

Aldea: (005) Quiraguira

Dirección exacta: Quiraguira, Masaguara

Intibucá

Cursos: De primer a noveno grado

Jornada: Extendida

Total matricula: 166

Niñas: 92

Niños: 74

Datos generales del Director del Centro Educativo

Nombre: Alberto Ponce

Correo: poncealberto1007@gmail.com

Celular: 9798-2538

Datos generales del Presidente del Patronato Comunal

Nombre: Edwin Antonio Valladares

Dirección: Quiraguira

Celular: 8828-5282



El cielo raso, presenta agujeros, está en muy mal estado

No. 1

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techos.



Canaletas en pésimo estado

No. 2

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techos



El techo tiene agujeros grandes, zinc en muy mal estado

No. 3

Revisión: C. E. B El Esfuerzo cocina

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techos



Vigas de madera con humedad y picadas, estos soportes presentan un riesgo para los menores

No. 4

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techos




No. 5

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techos y pasillos, techo en pésimas condiciones



El cielo raso presenta agujeros en varios módulos de la institución

No. 6

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techos




No. 7

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techos, las vigas se encuentran en malas condiciones




Las ventanas están completamente desprotegidas

No. 8

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de ventanas



No. 9

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de ventanas, mallas en mal estado



Las ventanas no tienen malla

No.
10

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de ventanales



No.
11

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de pisos, el pulido del piso está en malas condiciones



No.
12

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de piso

Piso con grietas, en pésimo estado



No.
13

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de pisos



No.
14

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de pisos



No.
15

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de módulos



La cocina no tiene techo, ni tiene paredes, la hornilla no está en funcionamiento

No.
16

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de cocina.



No.
17

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de pila



No.
18

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de pila



No.
19

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de pila



No.
20

Revisión: C. E. B El Esfuerzo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de inmobiliario, escritorios de maestros en mal estado



No. 21	Revisión: C. E. B El Esfuerzo	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Revisión de mobiliario	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL CENTRO DE EDUCACIÓN PROHECO NUEVO



DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y

MATERIAL O HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

13 DE JUNIO DEL 2022

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación Nacional, tiene como objetivo; Mejorar la calidad educativa en los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, entregando servicios con aprendizajes relevantes, significativos y pertinentes.

El Centro de Educación PROHECO Nuevo Mundo tiene un compromiso con la sociedad de impartir educación primaria y secundaria de calidad a los habitantes de Encinal 1 Masaguara Intibucá, Para ello se requiere tener una infraestructura adecuada que permia cumplir con sus propósitos establecidos.

Actualmente la carencia de espacios para satisfacer las necesidades educativas actuales y futuras, además de la usencia de materiales didácticos y servicios tecnológicos, dificultan dicho cumplimiento.



Centro de Educación Primaria y Preescolar

DIAGNOSTICO

No.	Necesidad	Identificación	Acción	Ejecutor	Responsable
1	INFRAEST RUCTURA	Cerca perimetral	Construcción total de cerca perimetral	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Sanitarios	Reconstrucción de sanitarios para niños y maestros		
		Bodega cocina	Construcción de una nueva bodega cocina en donde puedan realizar los alimentos para los niños		
		Piso	Total reconstrucción de piso en 3 aulas		
2	EQUIPO ESCOLAR	Equipo	Equipo de computación	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Mobiliario	Sillas de brazo		
			Libreros Pizarras Escritorios para maestros Archiveros		

JUSTIFICACIÓN

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil, por ello se tomó a bien realizar este perfil de nuestro Centro Educativo.

100900034B11 NUEVO MUNDO**Departamento:** (10) Intibucá**Municipio:** (09) Masaguara**Aldea:** (001) Masaguara**Dirección exacta:** ENCINAL N. 1
Masaguara, Intibucá. A 1 km del desvío a
la comunidad del Portillo de Matazano**Cursos:** De primer as sexto grado**Jornada:** Extendida**Total matrícula:** 45**Niñas:** 17**Niños:** 28**Datos generales del Director del Centro Educativo****Nombre:** Jorge Luis Alvarado**Correo:****Celular:** 3140-5344**Datos generales del Presidente del Patronato Comunal****Nombre:** Amílcar**Dirección:** El Encinal 1**Celular:** 9948-0705



No. 1

Revisión: Escuela PROHECO Nuevo Mundo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reparación de ventanales



No. 2

Revisión: Escuela PROHECO Nuevo Mundo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reparación de piso concreto



No.3

Revisión: Escuela PROHECO Nueva Mundo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reconstrucción de módulos de sanitarios



No.4

Revisión: Escuela PROHECO Nueva Mundo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reconstrucción De Módulos de sanitarios



No. 7

Revisión: Escuela PROHECO Nuevo Mundo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de cerca perimetral



No.8

Revisión: Escuela PROHECO Nuevo Mundo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Construcción de cerca perimetral



No. 5

Revisión: Escuela PROHECO Nuevo Mundo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reconstrucción de techo



No. 6

Revisión: Escuela PROHECO Nuevo Mundo

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reconstrucción de techo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL CENTRO DE EDUCACIÓN PROHECO JOSÉ

GERARDO FIGUEROA MONTOYA

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y

MATERIAL O HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

13 DE JUNIO DEL 2022

INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Educación Nacional, tiene como objetivo; Mejorar la calidad educativa en los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, entregando servicios con aprendizajes relevantes, significativos y pertinentes.

El Centro de Educación PROHECO José Gerardo Figueroa Montoya tiene un compromiso con la sociedad de impartir educación primaria y secundaria de calidad a los habitantes de El Cedral Masaguara Intibucá, Para ello se requiere tener una infraestructura adecuada que permia cumplir con sus propósitos establecidos.

Actualmente la carencia de espacios para satisfacer las necesidades educativas actuales y futuras, además de la usencia de materiales didácticos y servicios tecnológicos, dificultan dicho cumplimiento.

JUSTIFICACIÓN

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil, por ello se tomó a bien realizar este perfil de nuestro Centro Educativo.

DIAGNOSTICO

No.	Necesidad	Identificación	Acción	Ejecutor	Responsable
1	INFRAESTRUCTURA	Cerca perimetral	Construcción total de cerca perimetral	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Sanitarios	Reconstrucción de sanitarios para niños y maestros		
		Pila	Construcción de una pila		
		Bodega cocina	Construcción de una nueva bodega cocina en donde puedan realizar los alimentos para los niños		
		Piso	Total reconstrucción de piso		
		Techo	Reparación parcial del techo		
2	EQUIPO ESCOLAR	Material didáctico	Material didáctico para los diferentes grados	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDÍA MUNICIPAL
		Mobiliario	Sillas de brazo Libreros Pizarras Escritorios para maestros		

100900068B11 JOSÉ GERARDO FIGUEROA MONTOYA

Departamento: (10) Intibucá

Municipio: (09) Masaguara

Aldea: (003) Lagunetas

Dirección exacta: El Cedral, Lagunetas

Masaguara Intibucá

Cursos: De primer a sexto grado

Jornada: Extendida

Total matrícula: 15

Niñas: 6

Niños: 9

Datos generales del Director del Centro Educativo

Nombre: William Alexander Lopez

Correo:

Celular: 9654-8860

Datos generales del Presidente del Patronato Comunal



Nombre: Juan



Dirección: El Cedral

Celular: 9547-8328

		
No. 1	Revisión: Escuela PROHECO José Gerardo Figueroa	Fecha { : Feb, 2022
	Actividad: Reparación De Ventanales	

		
No. 2	Revisión: Escuela PROHECO José Gerardo Figueroa	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Reparación de ventanales	







No. 7

Revisión: Escuela PROHECO José Gerardo Figueroa

Fecha: Feb, 2022

Actividad: construcción de Cerca Perimetral



No. 8

Revisión: Escuela PROHECO José Gerardo Figueroa

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Reparación de piso concreto

República de Honduras
Secretaría de Educación

CERTIFICACION


La asenta SECRETARIA GENERAL de la Secretaría de Educación, CERTIFICA la Resolución que literalmente dice: "Resolución No. 159, SE-2004 Comayagua, Municipio del Distrito Central, veintinueve de enero del año dos mil cuatro. **EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.** Vista para resolver la solicitud presentada a esta Secretaría de Estado en fecha veintinueve de enero del año dos mil cuatro por la Apoderada Legal de la Asociación Educativa Comunitaria(AFEC), con domicilio en Caserio El Central; **Aldes, Legueltas ; Municipio: Masagüta, Departamento de Intibaca,** con el fin de pedir el otorgamiento de personalidad jurídica **CONSIDERANDO:** Que la documentación que se acompaña en la presente solicitud reúne los requisitos de ley para su otorgamiento **CONSIDERANDO:** Que los fines y objetivos que persigue la Asociación Educativa Comunitaria, no contravienen ninguna disposición legal **CONSIDERANDO** Que la Unidad de Servicios Legales emitió al efecto Dictamen Favorable respecto a la presente solicitud **CONSIDERANDO:** Que de conformidad al artículo 7 del Reglamento Interior de las Asociaciones Educativas Comunitarias(AFEC), aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 007-99 de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, indica que las Asociaciones en mención cuentan con "personalidad jurídica otorgada por la Secretaría de Educación **CONSIDERANDO:** Que el Decreto Legislativo No. 266-98

Abstracts:

Richard J. Daley, Mayor of Chicago

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL CENTRO DE EDUCACIÓN PROHECO, LOS



PINARES

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y

MATERIAL O HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

C.B. PROHECO Los Pinares

13 DE JUNIO DEL 2022



INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación Nacional, tiene como objetivo; Mejorar la calidad educativa en los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, entregando servicios con aprendizajes relevantes, significativos y pertinentes.

El Centro de Educación PROHECO, Los Pinares, tiene un compromiso con la sociedad de impartir educación primaria y secundaria de calidad a los habitantes de Masaguara Intibucá, Para ello se requiere tener una infraestructura adecuada que permita cumplir con sus propósitos establecidos.

Actualmente la carencia de espacios para satisfacer las necesidades educativas actuales y futuras, además de la usencia de materiales didácticos y servicios tecnológicos, dificultan dicho cumplimiento.

El edificio actual fue construido en el año de 1999, desde entonces, el centro de educación no ha recibido la ayuda necesaria para mantener las mejores condiciones de infraestructura.



JUSTIFICACIÓN

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil, por ello se tomó a bien realizar este perfil de nuestro Centro Educativo.

DIAGNOSTICO

No.	Necesidad	Identificación	Acción	Ejecutor	Responsable
1	INFRAESTRUCTURA	Cerca perimetral Techos Ventanales Módulos Techos Cielo falso Sanitarios Salón	Construcción de cerca perimetral Reparación de techo de aulas escolares Reparación de ventanas en los diferentes módulos Repello de aulas escolares Reparación de techos en su totalidad Reparación de cielo falso Construcción de módulos sanitarios para primaria y secundaria Construcción de quioscos y espacios para los educandos y maestros	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDIA MUNICIPAL
2	EQUIPO ESCOLAR	Equipamiento informática Equipamiento de aulas	Equipamiento de tecnología Equipamiento de aulas de clase para docentes, en las cuales se deberá incluir: • Pizarras • Escritorios para alumnos y maestros		

100900023B11 LOS PINARES**Departamento:** (10) Intibucá**Municipio:** (09) Masaguara**Aldea:** (005) Quiragüira**Dirección exacta:** Caserío EL PICACHO,
Quiragüira Masaguara Intibucá**Cursos:** De primer as sexto grado**Jornada:** Extendida**Total matricula:** 26**Niñas:** 10**Niños:** 16**Datos generales del Director del Centro Educativo****Nombre:** Kenia Dinora Montoya**Correo:** dinomontoya99@yahoo.com**Celular:** 9858-8860**Datos generales del Presidente del Patronato Comunal****Nombre:** Fabián Canales**Dirección:** El Picacho**Celular:** 9655-3651



Las paredes de la cerca presentan pequeños demumbes de concreto

No. 1

Revisión: Escuela PROHECO Los Pinares

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de la cerca perimetral



La cerca n cuenta con malla, esto impide que proteja como es debido a la esucela

No. 2

Revisión: Escuela PROHECO Los Pinares

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de cerca perimetral



No. 3

Revisión: Escuela PROHECO Los Pinares

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techos



No. 4



Revisión: Escuela PROHECO Los Pinares

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de techo.

		
No. 5	Revisión: Escuela PROHECO Los Pinares	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Revisión de cerca y techos	


		
No. 6	Revisión: Escuela PROHECO Los Pinares	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Revisión de pasillos	





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA, MASAGUARA



DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL

O HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

08 DE JUNIO DEL 2022



INTRODUCCIÓN

En el marco de las directrices generales de la secretaria de educación como ente responsable de organizar, administrar y dirigir la educación media del país, consiste en los grandes desafíos que enfrenta el sistema que impulsa un proceso de transformación educativa a través de la implementación a nivel nacional, el cual son instrumentos dirigidos a padres de familia, docentes, alumnos y egresados de la carrera.

Por eso el instituto San Antonio de Padua consiste de la realidad de implementar cambios profundos en la gestión educativa y de las exigencias de una sociedad muy compleja, siendo un lugar de formación integral no puede sustraerse a estos cambios, por lo que se ha comenzado a cimentar las bases necesarias hacia una educación de calidad paralelas al logro de metas educativas locales y nacionales, elaborando dichas necesidades que se tiene como centro de recién creación en seguir fortaleciendo los institutos y muchos más aun los institutos que tiene más necesidad de fortalecerse.



JUSTIFICACIÓN

El plan de mejora es realizado con el fin de obtener una calidad educativa a través de la actualización de necesidades que presentamos como institución de recién creación, la información que ustedes conocerán es donde surgen las necesidades la cual se trata de suplirlas con la gestión de la secretaria ya que es el primer ente en colaboración para mantener los centros educativos en pie cubriendo las necesidades que el instituto tiene.



OBJETIVOS

1. Diseñar un plan para recolectar la información de necesidades del Instituto de educación media.
2. Identificar para fortalecer las áreas practicas pedagógicas del Instituto.
3. Obtener apoyo por parte de la secretaria de educación, para el mejoramiento del Instituto San Antonio de Padua.



DÍAGNOSTICO

No.	Necesidad	Acciones	Recurso humano	Acción	Responsable
1	Necesidades físicas: Infraestructura	Identificas las necesidades que tiene el Instituto: 1. No se cuenta con aulas suficientes aulas para atender a los alumnos, padres de familia y demás personas que visitan la institución, con intensidad de ayudan, por ejemplos; ONG'S 2. Necesidad de aulas o módulos administrativos. 3. Necesidad de una cocina para la realización de actividades en la clase de MERCADEO.	1. Maestros 2. Alumnos 3. Padres de familia 4. Comunidad en general.	Solicitar a la secretaria de educación media, su colaboración para gestionar la infraestructuras físicas.	1. Maestros 2. Alumnos 3. Padres de familia 4. Comunidad en general.
2	Necesidades tecnológicas, laboratorios y talleres	No se cuenta con un espacio de recreación para los jóvenes (cancha de futbol)	1. Maestros 2. Sociedad de padres de familia	Enviar solicitudes de personas seleccionadas o pertinentes para la colaboración de la infraestructura	1. Maestros 2. Sociedad de padres de familia
3	Necesidades tecnológicas, laboratorios y talleres	Elaborar solicitudes para el mejoramiento de impartición de las clases de biología, física, química, informática y las clases de la carrera.	1. Maestros 2. Sociedad de padres de familia	Enviar solicitudes a la Secretaria de Educación.	Secretaria de educación es el ente encargado de brindar educación de calidad.
		Elaborar solicitud a la dirección Departamental de educación.	1. Maestros 2. Sociedad de padres de familia	Realizar y enviar solicitud a la dirección departamental de educación de Intibucá	1. Maestros Sociedad de padres de familia



Laboratorio contable
Sumadoras
Cajas registradoras

Infraestructura
Laboratorio de Informática
Oficinas administrativas
Módulos o aulas (2)
Cocina
Cancha de futbol
Baños
Bodega



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CENTRO DE EDUCACION MEDIA

GUBERNAMENTAL QUIRAGUIRA

QUIRAGUIRA, MASAGUARA INTIBUCÁ

**Diagnóstico de infraestructura y material o
herramientas educativas**

13 DE JUNIO DEL 2022



INTRODUCCIÓN

En el marco de las directrices generales de la Secretaría de Educación como ente responsable de organizar, administrar y dirigir la educación media del país, consiste en los grandes desafíos que enfrenta el sistema que impulsa un proceso de transformación educativa a través de la implementación a nivel nacional, el cual son instrumentos dirigidos a padres de familia, docentes, alumnos y egresados de la carrera.

Por eso el CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL QUIRAGUIRA consiente de la realidad de implementar cambios profundos en la gestión educativa y de las exigencias de una sociedad muy compleja, siendo un lugar de formación integral no puede sustraerse a estos cambios, por lo que se ha comenzado a cimentar las bases necesarias hacia una educación de calidad paralelas al logro de metas educativas locales y nacionales, elaborando dichas necesidades que se tiene como centro de recién creación en seguir fortaleciendo los institutos y muchos más aun los institutos que tiene más necesidad de fortalecerse.



JUSTIFICACIÓN

El CEMG QUIRAGUIRA de la comunidad de Quiraguira municipio de Masaguara, inicio sus labores en el año 2017 es la última institución de reciente creación a nivel nacional en educación media, el cual oferta el BACHILLERATO TECNICO EN PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, hasta la fecha la institución cuenta con una matrícula de 82 estudiantes, el cual se ve la necesidad de apertura un nuevo bachillerato para poder satisfacer las necesidades de los estudiantes que ingresan al centro educativo.

Por lo que se ha realizado un plan de mejora con el fin de obtener una calidad educativa a través de la actualización de las diferentes necesidades que presentamos como institución de reciente creación, la información que ustedes conocerán es donde surgen las necesidades la cual se trata de suplirlas con la gestión de la secretaria ya que es el primer ente en colaboración para mantener los centros educativos en pie cubriendo las necesidades que el instituto tiene.



OBJETIVOS

1. Identificar las necesidades mediante un diagnostico dentro de la institución.
2. Plasmar mediante un plan las necesidades principales con las que cuenta el CEMG QUIRAGUIRA.
3. Obtener apoyo por parte de la secretaria de educación, para el mejoramiento del Centro de Educación Media Gubernamental Quiraguira.



ANEXOS

	Pedio para construcción de módulos educativos y administrativos
	Aula de tercero de bachillerato con parte de los enceres de la institución
	Aula de segundo de bachillerato con documentos administrativos y parte de una cafetería



DIAGNOSTICO

No.	Necesidad	Acciones	Recurso humano	Acción	Responsable
1	Necesidades físicas: Infraestructura	Identificas las necesidades que tiene el Instituto: 1. No se cuenta con un módulo administrativo "Dirección, Secretaría y Consejería" para poder realizar las actividades competentes en cada área. 2. Necesidad de una cocina para la realización de actividades en la clase de MERCADOTECNIA. 3. Construcción de dos aulas para la apertura de un nuevo bachillerato y una bodega para almacenar los enseres de la institución.	1. Maestros 2. Alumnos 3. Padres de familia 4. Comunidad en general.	Solicitar a la secretaría de educación media, su colaboración para gestionar la infraestructuras físicas.	1. Maestros 2. Alumnos 3. Padres de familia 4. Comunidad en general.
2	Necesidades tecnológicas, laboratorios y talleres	No se cuenta con un espacio de recreación para los jóvenes (cancha de fútbol) Construcción de un laboratorio de ciencias naturales para el mejoramiento de impartición de las clases de biología, física, química, en la parte práctica. Construcción de un módulo de informática con todo su equipo y las condiciones necesarias para la apertura del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.	1. Maestros 2. Sociedad de padres de familia 1. Maestros 2. Sociedad de padres de familia	Enviar solicitudes de personas seleccionadas o pertinentes para la colaboración de la infraestructura. Enviar solicitudes a la Secretaría de Educación.	1. Maestros de educación es el ente encargado de brindar educación de calidad.
3	Gestión por medio de las direcciones departamentales de educación.	Elaborar solicitud a la dirección Departamental de educación.	1. Maestros 2. Sociedad de padres de familia	Realizar y enviar solicitud a la dirección departamental de educación de Intibucá	1. Maestros Sociedad de padres de familia



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



13 DE JUNIO DEL 2022



INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Educación Nacional, tiene como objetivo; Mejorar la calidad educativa en los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación, entregando servicios con aprendizajes relevantes, significativos y pertinentes.

El Centro de Educación Básica C. E. B Santos ~~Mariano~~ Vásquez, tiene un compromiso con la sociedad de impartir educación primaria y secundaria de calidad a los habitantes de Masaguara Intibucá, Para ello se requiere tener una infraestructura adecuada que permia cumplir con sus propósitos establecidos.

Actualmente la carencia de espacios para satisfacer las necesidades educativas actuales y futuras, además de la usencia de materiales didácticos y servicios tecnológicos, dificultan dicho cumplimiento.

El edificio actual fue construido en el año de 1985, desde entonces, el centro de educación no ha recibido la ayuda necesaria para mantener las mejores condiciones de infraestructura.



JUSTIFICACIÓN

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de población estudiantil, por ello se tomó a bien realizar este perfil de nuestro Centro Educativo.

DIAGNOSTICO

No.	Necesidad	Identificación	Acción	Ejecutor	Responsable
1	INFRAESTRUCTURA	Techo de aulas, el techo que se tiene actualmente es de asbesto.	Cambio de techo en 10 aulas de clase y 3 laboratorios.	LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL	MAESTROS PADRES DE FAMILIA ALCALDIA MUNICIPAL
		Cerca perimetral, sin terminar	Construcción de cerca perimetral		
		Sistemas eléctricos	Instalación nueva del sistema de electrificación en toda la escuela, instalación de toma corrientes nuevos.		
		Bodega	Construcción de bodega, necesaria para almacenar la merienda escolar		
		Cocina	Construcción de cocina, ya que no se cuenta con una, los niños ingieren sus alimentos al aire libre		
		Ventanas y balcones	Reparación de ventanas y balcones en las aulas de clases y laboratorio.		
		Jardineras	Reconstrucción de jardineras y área verde		
		Sanitarios de tercer ciclo (séptimo, octavo y noveno)	Remodelación de sanitarios para alumnos de tercer ciclo		
		Área de lavandería	Construcción de área de lavandería (pila y rival)		
		Pisos	Total, reconstrucción de pisos en pasillos y aulas, acondicionando pasillos para personas con discapacidades.		
		Quioscos o áreas de descanso	Construcción de Quioscos y áreas de descanso para los alumnos y maestros		

		Cancha multiusos	Remodelación de cancha multiusos (Construcción de graderías, pintura para cancha)	
		Iluminación	Instalación de reflectores en los extremos del Centro Educativo.	
		Remodelación de Biblioteca	Remodelación de Biblioteca	
		Mobiliario escolar	Compra de mobiliario escolar para 141 alumnos	
		Equipamiento de aulas	Equipamiento de aulas de clase para 6 docentes, en las cuales se deberá incluir: • Pizarras • Escritorios para alumnos y maestros • Archiveros • Estantes	
		Equipamiento oficina	Equipamiento del módulo administrativo (sillas, escritorio, archivero, estantes)	
		Equipamiento de Biblioteca	Equipamiento de Biblioteca	
2	EQUIPO ESCOLAR			

100900002B09 SANTOS MARIANO VASQUEZ

Departamento: (10) Intibucá

Municipio: (09) Masaguara

Aldea: (001) Masaguara

Dirección exacta: Masaguara, Bo. EL

Centro 2 cuadras arriba del Palacio

Municipal.

Cursos: De primer a noveno grado

Jornada: Extendida

Total matrícula: 137

Niñas: 72

Niños: 65

Datos generales del Director del Centro Educativo

Nombre: Tatiana Alejandra Salazar

Correo: tatysalazaer9@gmail.com

Celular: 8958-9197

Datos generales del Presidente del Patronato Comunal

Nombre: Luis Alonzo Soza

Dirección: Masaguara centro

Celular: 9767-0370



No. 1

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de malla y estructura de la cerca perimetral



No. 2

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de malla y estructura de la cerca perimetral



No. 3

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de malla y estructura de la cerca perimetral



No. 4

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión de malla y estructura de la cerca perimetral



No. 5

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión del piso, aula 2, piso en malas condiciones con agujeros.



No. 6

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión del piso, aula 2, piso en malas condiciones con agujeros.



No. 7

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez

Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión del piso, aula 2, piso en malas condiciones con agujeros.



No. 8

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez


Fecha: Feb, 2022

Actividad: Revisión del techo, presentan fisuras en la mayoría de aulas.


Nota: El asbesto constituido principalmente de silicio y oxígeno, varias investigaciones apuntan a que la exposición con este material a la larga puede provocar cáncer, entre otras enfermedades.



No. 9	Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Revisión del techo, viga con agujeros y oxidada.	



No. 10	Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez	Fecha: Feb, 2022
	Actividad: Revisión del piso, aula 2, piso en malas condiciones con agujeros.	




No.
11

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión del piso, aula 2, piso en malas condiciones con
agujeros



No.
12

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de instalaciones eléctricas, cableado y focos.




No.
13

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de instalación eléctrica, toma corriente con cables sin
protección




No.
14

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión del cableado eléctrico

No. 16	Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez Fecha: Feb, 2022		Actividad: Revisión de puertas, debido a la falta de cerraduras, hay poca seguridad en las aulas.
No. 15	Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez Fecha: Feb, 2022		Actividad: Revisión de puertas, puerta sin cerradura y madera picada.

No. 18	Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez Fecha: Feb, 2022 Actividad: Revisión del ventanas, celosías rotas, sin mallas de protección
	
No. 17	Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M Vásquez Fecha: Feb, 2022 Actividad: Revisión de ventanas, mallas para protección rotas.
	



No.
19

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de ventanas, madera deteriorada.



No.
20

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de ventanas, celosías rotas, sin mallas de protección.



No.
21

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de ventanas, mallas para protección rotas.



No.
22

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de pilas, mal funcionamiento de tuberías del agua.



No.
23

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de pilas.



No.
24

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de pilas, mal funcionamiento de tuberías del agua.



No.
25

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de pilas.




No.
26

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de baños, baños de niñas, no funcionan las bombas,
tubería en mal estado.




No.
27

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: Revisión de baños, baños de niñas.



No.
28

Revisión: Centro de Educación Básico, Santos M
Vásquez

Fecha: Feb,
2022

Actividad: revisión de baños, baños de niños, no funcionan las bombas,
tubería en mal estado.