



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

PERMISOS OTORGADOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)

MES DE DICIEMBRE 2021

#	PROPIETARIO O CONTRIBUYENTE	UBICACIÓN DE LA ZONA	FECHA DE INSPECCIÓN	VALOR DE LA INSPECCIÓN	ARBOLES COSTO C/U	VALOR TOTAL DE LOS ARBOLES	PAGO POR ARBOLITOS DEL VIVIERO	MOVIMIENTO DE TIERRA	PERFORACIÓN DE POZO	VALOR DEL RECIBO TOTAL	OBSERVACION
01	Carla Patricia Vásquez Acosta	Barrio La Cuadrilla	01 de diciembre del 2021	Lps 1,000.00	-----	-----	-----	60.00 m3 = 900.00	-----	Lps 1,900.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor:(a) Vásquez , Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra de: 60.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda.
02	Dilma Suyapa Martínez Mejía	Barrio La Manzana	01 de diciembre del 2021	Lps 300.00	-----	-----	-----	-----	-----	Lps 300.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Martínez , En el predio en la parte posterior de su vivienda existen árboles de la especie de pino que se encuentran generando riesgo y provocando amenazas de caer sobre la vivienda el árbol es doble y este se encuentra rajado por la mitad debido a los fuertes vientos este árbol genera temor de que se vaya a derribar y caer sobre la vivienda



Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

												personas que la habitan.
03	Mirna Amanda Pineda Alvarado	Barrio El Achotillal	01 de diciembre del 2021	Lps 300.00	11 arboles	Lps 300.00	Lps 3,300.00	Lps 1,650.00 +S/A 286.00 = Lps 1,936.00	-----	-----	Lps 5,536.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Pineda , Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino, roble y encino, estos árboles son de diámetros menores en el área se construirá una vivienda en un futuro. Nota: este permiso es autorizado según el artículo # 8 de la ley Forestal.
04	Elmer David Villeda Castillo	Barrio La Zopiloterá	03 de diciembre del 2021	Lps 300.00	01 arbol	Lps 200.00	Lps 200.00	Lps 150.00 +S/A 286.00 = Lps 436.00	55.36 m3 = Lps 830.40	-----	Lps 1,766.40	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Villeda , Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árbol de la especie de pino, también existe corte y movimiento de tierra de: 55.36m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda. Nota: este permiso es autorizado según el artículo # 8 de la ley Forestal.
05	Gloria Lily Cruz Espinoza	Barrio El Burro	03 de diciembre del 2021	Lps 300.00	01 árbol	Lps 200.00	Lps 200.00	-----	-----	-----	Lps 500.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: (a) Cruz , existen árboles de la especie de pino que se encuentran secos y caídos la señora solicita el aprovechamiento de dichos árboles para minuta de madera que será utilizada para la reparación de su vivienda. Nota: este permiso es autorizado según el





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

												artículo # 8 de la ley Forestal.
06	Daniel Klaus Siemund / Juana Esmeralda Rodríguez Rodríguez	Barrio Buenas Noches	08 de diciembre del 2021	Lps 1,000.00	07 arboles	Lps 300.00	Lps 2,100.00	Lps 1,050.00 +S/A 286.00 = Lps 1,336.00	85.00 m3 = Lps 1,275.00	-----	Lps 5,711.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio de los señor(es) Rodríguez , Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino, también existe corte y movimiento de tierra de: 85.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda. Nota: este permiso es autorizado según el artículo # 8 de la ley Forestal.
07	Mario José Osorio Medina	Residencial Siboney	03 de diciembre del 2021	Lps 1,000.00	-----	-----	-----	-----	187.38 m3 = 2,810.70	-----	Lps 3,810.70	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Osorio , Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles, si existe corte y movimiento de tierra de: 187.38m3 donde se realizara la conformación de suelo, el plantel y cimentación de vivienda.
08	Hilda D`Nelly Cubas Triminio	El Pacón Res. Valle del Sol	02 de diciembre del 2021	Lps 300.00	01 árbol	Lps 200.00	Lps 200.00	Lps 150.00 +S/A 286.00 = Lps 436.00	65.00 m3 = Lps 975.00	-----	Lps 1,911.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Cubas , Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árbol de la especie de pino, también existe corte y movimiento de tierra de: 65.00m3 donde se realizara la conformación de suelo, el plantel y cimentación de vivienda.

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti






Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

								00				Nota: este permiso es autorizado según el artículo # 8 de la ley Forestal.
09	Roberto Pinto Figueroa	El Pacón Res. Valle del Sol	06 de diciembre del 2021	Lps 1,000.00	-----	-----	-----	252.00m ³ = Lps 3,780.00	-----	-----	Lps 4,780.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Pinto , Dentro predio se realizara la conformación de suelo donde se construirá un acceso vehicular hacia su propiedad dentro del área no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra de: 60.00m x 07.00 m x 0.60m = 252m³ Donde se realizara la conformación de suelo para construcción de un acceso de calle hacia la propiedad.
10	José Alejandro Arita Pacheco	Los Hornitos Aldea De Zarabanda	10 de diciembre del 2021	Lps 300.00	05 arboles	Lps 300.00	Lps 1,500.00	-----	-----	-----	Lps 1,800.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Arita , Dentro predio se existen 05 árboles de la especie de pino El señor: Arita solicita el aprovechamiento de estos árboles para minuta de madera que será utilizada para la construcción de su vivienda. Como medida de mitigación el señor Arita realizo la actividad de reforestación de árboles de vivero de la especie de liquidámbar. Nota Se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para licencia No Comercial.
11	Erick Lauritz Bergendahl Coronado	Residencial Villa Rosalía	14 de diciembre del	Lps 1,000.00	-----	-----	-----	-----	96.00 m ³ =Lps	-----	Lps 2,440.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

			2021						1,440.00			predio del señor: Bergendahl, 96.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de garaje y estacionamiento de vehículos.
1 2	Alejandra Andrade Puerto	El Pacón Res. Valle del Sol	06 de diciembr e del 2021	Lps 1,000.0 0	-----	-----	-----	-----	17.38 m3 =l Lps 260.70	-----	Lps 1,260.7 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Andrade , Dentro del área de construcción no existe corte de árboles si existe corte y movimiento de tierra de: 17.30m3 se realizara la conformación de suelo para la fosa séptica y plantel de cimentación de vivienda.
1 3	Roberto Pinto Figueroa	El Pacón Res. Valle del Sol	06 de diciembr e del 2021	Lps 300.00	05 arboles	Lps 300.00	Lps 1,500. 00	Lps 750. 00 + S/A 286. 00 = 1,03 6.00	-----	-----	Lps 2,836.0 0	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Pinto , Dentro del predio existe corte de árboles de la especie de pino, el señor:(a) Pinto solicita autorización para el corte de árboles de la especie de pino, los arboles serán donados a la Municipalidad para el uso de minuta de madera que servirá para contribución de proyectos de ayuda social a petición de solicitudes. Nota: este permiso es autorizado según el artículo # 8 de la ley Forestal.
1 4	José Amílcar Laínez Chirinos	10 de diciembre del 2021	Las Laguneta s	Lps 1,000.0 0	09 Arbol es	Lps 300.00	Lps 2,700. 00	Lps 1,35 0.00 +S/A 286. 00 =	315.00 m3 4,725. 00	-----	Lps 10,061. 00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Laínez , Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino y encino y roble,





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

								1,63 6.00				también existe corte y movimiento de tierra de: 315.00m³ donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda. Nota: Se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para licencia No comercial.
1 5	Mario Roberto Quezada Castro	Los Alpes Aldea de Zarabanda	17 de diciembre 2021	Lps 1,000.00	09 arboles	Lps 300.00	Lps 2,700.00	Lps 1,350.00 +S/A 286 = Lps 1,636.00	80.00 m ³ = Lps 1,200.00	-----	Lps 6,536.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Quezada , Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino, Roble y quebracho, también existe corte y movimiento de tierra de: 80.00m³ donde se realizara la conformación de suelo para fosa séptica y plantel de cimentación de vivienda. Nota: Se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para licencia No comercial.
1 6	Laura Ivelis Coello López	Res. Villa Rosalía	17 de diciembre del 2021	Lps 1,000.00	-----	-----	-----	-----	40.85 m ³ Lps 612.75	-----	Lps 1,612.75	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor(a) Coello , Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles, si existe corte y movimiento de tierra de: 40.85m³ donde se realizara la conformación de suelo, para la cisterna, fosa séptica y el plantel de cimentación de vivienda.
1 7	Justine Alejandro Ortega	Sitio Arriba	12 de diciembre del	Lps 300.00	01 árbol	Lps 200.00		Lps 300.00 +	429.69 m ³ = Lps	-----	Lps 13,568.02	Según inspección realizada se verifico que el señor, Justine Alejandro Ortega García realizo corte de tierra sin medida de mitigación





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

	García / Bessy Azucena Vásquez Mendoza		2021					multa Lps 3,000. 00		100. 00 = Lps 400. 00	6,445. 35 + Multa Lps 3,222. 67		utilizando retroexcavadora, el predio donde se está trabajando es de tendencia privada el propietario es Abel Midence según escritura Pública. Según inspección se verifico que en el predio se está realizando un trabajo sin ninguna autorización, votando tierra en un lugares donde la misma está yendo hacia la quebrada. El 24 de junio día miércoles Se fue a para el trabajo se dejó nota con el operador de la maquina donde se están parando los trabajos hasta segunda orden. Ya que no han presentado documentos para este trámite, el día lunes 29 se fue hacer otra inspección donde nos dimos cuenta que se avía trabajado el fin de semana cortando un árbol de la especie de Guanacaste donde se les volvió a parar el día martes 30, Nota: Se cobró multa por realizar actividades sin previa autorización.
1 8	Diana Rosario Castillo Zavala / América Waldina Castillo Zavala	Loma Alta Norte	15 de diciembr e del 2021	Lps 1,000.0 0	-----	-----	-----	-----	52.01 m3 = 780.15	-----	Lps 1,780.1 5		Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor:(a) Castillo , Dentro del área de construcción de la vivienda no existe corte de árboles, si existe corte y movimiento de tierra de: 52.01m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda y fosa séptica. Nota: los trámites correspondientes ante Los Amigos de La Tigra (AMITIGRA) y El Instituto de Conservación Forestal (ICF) posteriormente





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

												finalizar trámites con los departamentos de La Unidad Municipal Ambiental (UMA) Y CATASTRO.
19	Rosa Belinda Sandres Torres	El Chimbo	28 de diciembre del 2021	Lps 300.00	03 arboles	Lps 300.00	Lps 900.00	Lps 450.00 +S/A 286.00 =Lps 736.00	-----	-----	Lps 1,936.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Sandres, Dentro del predio existen árboles de la especie de quebracho, el señor(a); Sandres solicita autorización para el aprovechamiento de estos árboles que serán utilizados como postes para cercar los límites de su propiedad. Nota: Se recomienda realizar los trámites ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para licencia No comercial.
20	Juan Carlos Cerrato Cruz	Sabaneta Barrio La Laguna	29 de diciembre del 2021	Lps 300.00	07 arboles	Lps 300.00	Lps 2,100.00	Lps 1,050.00 + S/A 286.00 = Lps 1,336.00	35.00 m3= Lps 525.00	-----	Lps 4,261.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Cerrato, Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino, también existe corte y movimiento de tierra de: 35.00m3 donde se realizara la conformación de suelo para el plantel de cimentación de vivienda. Nota: este permiso es autorizado según el artículo # 8 de la ley Forestal.
21	Luis Edgardo Aguilar Euceda	Las Chorreras Aldea de Zarabanda	27 de diciembre del 2021	Lps 300.00	05 arboles	Lps 300.00	Lps 1,500.00	Lps 750.00 +S/A 286.00 =	-----	-----	Lps 2,836.00	Se realizó inspección por personal del departamento de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Aguilar, Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino también ya existe



Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti

