



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO
 Departamento Aguas de Olanchito
 Tel. 2446-6620
PLAN OPERATIVO MENSUAL (POM)
MES ABRIL 2023



El presente informe detalla las diferentes actividades realizadas durante el mes de **abril**, 2023:

ACTIVIDAD REALIZADA	N.	BARRIOS Y COLONIAS
AGUAS DE OLANCHITO		
Reparaciones:	34	Col. Mejía, Col. Pimienta, Col. Ramon Amaya Mador, Col. Ponce, Col. Jacobo V. Cárcamo, Col. Los Ángeles, Col. Brisas de Uchapa, Col. 8 de Febrero, Col. Avenida Francisco J. Mejía, Col. Libertad Sur, Col. San Luis, Col. Barrio Abajo, Col. Bella Vista, Col. 15 Septiembre, Col. La Conquista, Col. 25 Noviembre, Col. La Resurrección, Col. Jaguas Arriba, Col. Gran Comisión.
Sopleteos (obstrucciones de tubería):	104	Col. Barrio el Centro, Col. Dionisio Romero Narvárez, Col. Ponce, Col. 25 Noviembre, Col. 15 Septiembre, Col. Barrio la Estación, Col. Murillo Soto, Col. Mejía, Col. Bella Vista, Col. Marco Tulio Delarca, Col. 24 Mayo, Col. Universitaria N. 1, Col. 21 Noviembre, Col. Barrio Arriba, Col. Rosales Rodríguez, Col. Libertad Sur, Col. Mariñan Col. Barrio el Rastro, Col. Valle Fresco, Col. Resurrección, Col. Los Maestros, Col. Mira Flores, Col. Sitrabarimasa, Col. Triangulo N. 2, Col. Universitaria N. 2, Col. Jaguas Arriba, Col. San Jorge, Col. Rosales.
Inspecciones para conexión de agua:	6	Col. Triangulo, Col. Libertad, Col. Sitrabarimasa, Col. Betania, Col. Rosa Luque, Col. Satélite.
Limpieza de Cheques	2	Col. Betania, Col. Betania.
Limpieza de finales	1	Col. 25 Noviembre.





MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO
Departamento Aguas de Olanchito
Tel. 2446-6620
PLAN OPERATIVO MENSUAL (POM)
MES ABRIL 2023



Limpieza por obstrucciones en tubería de distribución de agua.	20	Col. 25 Noviembre, Col. Barrio La Estación, Col. Ramon Amaya Amador, Col. Satélite, Col. Rosales, Col. Dionisio Romero Narváez, Col. Agalteca, Col. Barrio el Centro, Col. Betania.
Entrega de agua en Tanqueta	2	Col. Betania.
Reparación de finales de distribución de agua	1	Col. Ramon Amaya Amador.
Reparación de cheque	1	Col. Ponce.
Instalación de cheque	1	Col. 24 mayo.
Inspecciones a los tanques de captación de agua.	30	Dos tanques de Agalteca.
Inspecciones a colonias que les llega poca agua.	4	Col. 21 Noviembre, Col. Valle Fresco, Col. Las Vegas, Col. 8 de febrero.
Inspecciones en red de distribución de agua	6	Col. San Jorge, Col. Vegas, Col. 8 Febrero, Col. 21 Noviembre, Col. Nueva Jerusalén, Col. Gracias a Dios.
Reunión con personal	1	Oficinas de Agua.
Monitoreo llenado tanques de captación de agua	30	Dos tanques de Agalteca
Inventario en bodega de accesorios y tubería:	1	Bodega Municipalidad.
Actividades extracurriculares	1	Remover piedras para abrir el paso de agua en Pimienta.
Valvuleos para distribución de agua.	30	En todos los distintos barrios y colonias de la ciudad de Olanchito y tanques de captación de agua.

Firma Apoderado
 por Ing. Tony Francisco García Rodríguez
 Gerente Aguas Olanchito