



**MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO**  
**Departamento Aguas de Olanchito**  
**PLAN OPERATIVO MENSUAL (POM)**  
**MES OCTUBRE 2023**



El presente informe detalla las diferentes actividades realizadas durante el mes de **octubre**, 2023:

ACTIVIDAD REALIZADA		N. BARRIOS Y COLONIAS
AGUAS DE OLANCHITO		
<b>Reparaciones:</b>	37	Col. Satélite, Col. Los Laureles, Col. Libertad Norte, Col. Brisas de Uchapa, Col. Mira Flores, Col. 24 de Mayo, Col. Mariñan, Col. Jaguas Arriba, Col. Libertad, Col. Libertad Sur, Col. Bíblico, Barrio La Estación, Col. Camino Agalteca, Barrio el Centro, Col. Gran Comisión, Col. Rastro Municipal, Col. 8 de Febrero, Col.
<b>Sopleteos (obstrucciones de tubería):</b>	45	Col. Sitrabarimasa, Col. Libertad Sur, Col. Dionisio Romero Narváez, Col. 24 Mayo, Col. 25 Noviembre, Barrio La Estación, Col. La Conquista, Col. Bella Vista, Barrio El Centro, Col. San Luis, Col. Libertad Sur, Col. Marcos Tulio Delarca, Col. 25 Noviembre, Barrio Arriba, Col. Mejía, Col. Miranda Quezada Col. 15 De Septiembre Col. Jaguas Arriba, Barrio Arriba, Col. Murillo Soto, Col. Bíblico,
<b>Inspecciones para conexión de agua:</b>	4	Col. Sinai, Col. Mariñan 1, Col. Edén.
<b>Limpieza de Represas</b>	30	Agalteca, Sabaneta, Zapote Negro, Pimienta
<b>Limpieza por obstrucciones en tubería de distribución de agua:</b>	3	Col. Sitrabarimasa Col. Betania.





**MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO**  
**Departamento Aguas de Olanchito**  
**PLAN OPERATIVO MENSUAL (POM)**  
**MES OCTUBRE 2023**



<b>Limpieza de finales</b>	2	Col. Betania.
<b>Inspecciones a los tanques de captación de agua:</b>	30	Col. Agalteca (2), Sabaneta (1).
<b>Inspecciones a colonias que les llega poca agua:</b>	3	Col. Libertad Sur, Col. Calle del Patrol, Col. San Luis.
<b>Inspecciones por derrame domiciliario</b>	2	Col. 24 Mayo, Barrio el Centro,
<b>Inspecciones a Cheques de distribución de agua.</b>	30	En todos los distintos barrios y colonias de la ciudad de Olanchito y tanques de captación de agua.
<b>Reunión con personal</b>	4	Bodega Municipal
<b>Conexión de agua</b>	1	Col. Jacobo V. Carcmo,
<b>Corte de Agua por derrame domiciliario</b>	2	Col. Gracias a Dios, Col. 24 de Mayo.
<b>Monitoreo llenado tanques de captación de agua:</b>	30	Dos tanques de Agalteca y Zapote Negro.
<b>Inventario en bodega de accesorios y tubería:</b>	1	Bodega Municipal
<b>Valvuleos para distribución de agua:</b>	30	En todos los distintos barrios y colonias de la ciudad de Olanchito y tanques de captación de agua.



**Ángel Velásquez**  
**Gerente Aguas Olanchito**