



**Aguas del Valle Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
**Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle**



## Actividades del mes de Octubre 2024

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Traba de reparacion de derrame de agua por valvula de 8" en El Cerrito Dos Caminos		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
2	Reparacion de tubo de 6" impulsión a tanque de Colinas de Suiza y Los Angeles		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
3	Cambio de ubicación de pegue, reparacion de tubo de 2" en los Castaños, y Marañon		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
4	Modificacion de valvula de 1/2" en Castaños Sector Marañon		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
5	Reparacion de tubo de 1/2" en la Escuela 31 de Agosto Sector Marañon		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Cambio de pegue en Col.31 de Agosto parte alta Sector Marañon		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Reparacion en entrada a pasaje de iglesia Testigos de Jehova en Col. Los Angeles		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Reparacion de tubo de 6" dañado en dresser(tornillos), camisa de tubo en Col. Los Angeles		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Dos reparaciones de tubo de 6" de impulsión a Colinas de Suiza,y Col.los Angeles		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
10	Electromecanica en cambio de linea de terminal dañado por el recalentamiento en panel de control, en pozo de Colinas de Suiza		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
11	Electromecanica en instalacion de equipo sumergible en Pozo de La Gran Villa		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
12	Cambio de conector dañado por recalentamiento en lineas primarias en Pozo de La Gran Villa #2		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
13	Instalacion del nuevo motor en Pozo de la Gran Villa#2		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
14	Extraccion de equipo sumergible en Pozo terraplen		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
15	Revision de Bomba del Terraplen		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
16	Instalacion de Equipo Sumerjible Bomba del Terraplen		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
17	Restauracion de energia en pozos del sector El Milagro		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
18	Instalacion de Equipo Sumerjible en Pozo de la Col. Sinai		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
19	alcantarillado en trabajos de reparacion en todo el Municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

**Nota :** Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
AGUAS DEL VALLE



# Aguas del Valle

Villanueva, Cortés  
05 de OCTUBRE del 2024  
Dirigida a:

Lic. Julio Alberto Morel  
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Octubre del año 2024 los cuales le detallo a continuación:

## AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 255
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 216
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 41
- RENDIMIENTO:  $\frac{216}{255} \times 100 = 84.71\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	3
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	11
3	NO LE LLEGA EL AGUA	43
4	TUBERIA RIPIADA	13
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	1
6	FUGA DE AGUA	1
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	167
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	3
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	0
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	0
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	0
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	13
	<b>TOTAL</b>	<b>255</b>



# Aguas del Valle

## ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 68
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 43
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes:

$$\text{RENDIMIENTO: } \frac{68}{43} \times 100 = 63.24\%$$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	29
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	7
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	28
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2
	<b>TOTAL</b>	<b>68</b>



# Aguas del Valle

## ELECTROMECHANICA

- **Fecha: 08 de OCTUBRE 2024**
- Se realizó trabajo de revisión del pozo la Gran Villa (4horas).
- Se realizó supervisión de transformador que alimenta la bomba quedara instalado y funcionando en la col. Miguel Yáñez (4horas).
  
- **FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2024**
- Se realizó trabajo de corrección de línea dañada por recalentamiento y cambio de bornera en panel de control en Pozo Colinas de Suiza (4horas).
- Se realizó trabajo de elaboración de empalmes de motor para Pozo la Gran Villa (4horas).
  
- **FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2024.**
- Se realizó trabajo de supervisión y corrección en líneas primarias, puente dañado por recalentamiento en estribo y conector eléctrico en el Pozo en la Gran Villa (4horas).
- Se realizó trabajo de instalación de equipo sumergible en Pozo la Gran Villa (4horas).
  
- **FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024.**
- Se realizó trabajo de supervisión de aforo en Pozo la Gran Villa (8horas).
  
- **FECHA 14 DE OCTUBRE 2024.**
- Se realizo trabajo de instalacion y conexion de control de nivel y pruebas de bombeo en Pozo la Gran Villa (8horas).
  
- **FECHA 15 DE OCTUBRE 2024.**
- Se realizo trabajo de revision en pozo #6 y Pozo #2 sector Cañeras (4horas).
- Se realizo trabajo de revision en Pozo llanos de Canada (4horas).
  
- **FECHA 16 DE OCTUBRE 2024**
- Se realizo trabajo de instalacion de 30 pies mas de tuberia en equipo ajuste del cable y elaboracion de empalme y pruebas del bombeo en Pozo la Gran Villa (8horas).
  
- **FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2024**
- Se realizo trabajo de supervicion cambio de medidor por parte de la enee en Pozo #6 Cañeras(4horas).



# Aguas del Valle

Se realizo trabajo de extraccion de equipo y revision de motor y bomba en pozo de la Gran Villa (4horas).

- **FECHA 20 DE OCTUBRE 2024**

- Se realizo trabajo de instalacion y prueba de bombeo en equipo sumergible en Pozo la Gran Villa (8horas).

- **FECHA 21 DE OCTUBRE 2024**

- Se realizo trabajo de extraccion y revision de equipo sumergible en el Pozo Terraplen (8horas).

- **FECHA 22 DE OCTUBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision en pozo la Gran Villa (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba sumergible del Pozo Terraplen(4horas).

- **FECHA 23 DE OCTUBRE 2024**

- Se realizo trabajo de limpieza y sopleteo con aire comprimido en Pozo Terraplen (4horas).
- Se realizo trabajo de instalacion de equipo sumergible en Pozo Terraplen (4horas).

- **FECHA 24 DE OCTUBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision de bomba en Pozo #1 y Pozo #2 de la colonia Real del Puente (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de Pozo Villa Sol y Pozo de la Colonia Victoria (4horas).

- **FECHA 25 DE OCTUBRE 2024**

- Se realizo trabajo de subir cuchillas en hacienda najeras y poniendo en marcha equipos de milagro apadrinados y colinas de suiza,revision y medicion de Pozo Sinai (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de pozo en el Milagro presentaba falla de baja carga pero se soluciono el problema (4horas).

- **FECHA 28 DE OCTUBRE 2024**

- Se realizo trabajo de instalacion de equipo sumergible en pozo sinai hacienda los najeras sector el Milagro (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba en Vivero Municipal(4horas).

- **FECHA 29 DE OCTUBRE 2024**

- Se realizo trabajo de revision de bomba en KM 71 bordo del rio y revision de bomba de solis en col. Villas del Rio (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba en colonia Miguel Yanez (4horas).





# Aguas del Valle

## ANEXO

### AGUA POTABLE.

- Trabajo de reparacion
- derrame de agua por válvula de 8"
- El Cerrito Dos Caminos:



- reparación de tubo de 6"
- impulsión a tanque Colinas de Suiza
- Los Angeles





# Aguas del Valle

- Cambio de ubicación de pegue
- Reparación de tubo de 2 en Castaños #1 Marañón
- Modificando válvula de 1/2" en Castaños
- Sector Marañón



- Reparando tubo de 1/2" en escuela de col 31 de agosto
- Sector marañón





# Aguas del Valle

- Cambio de pegue en col 31 de agosto parte.alta
- Sector marañón



- reparación en entrada a pasaje de iglesia Testigos de Jehová.
- COL.Los Angeles







# Aguas del Valle

- tubo de 6" dañado en dresser (tornillos)
- camisa de tubo.
- reparación sustituyeron dresser por encontrarse dañada.
- Los Angeles



- dos reparaciones en tubo de 6"
- impulsión a Colinas de Suiza.
- Los Angeles







# Aguas del Valle

- **ELECTROMECHANICA**

- Cambio de línea, y terminal dañado por recalentamiento en panel de control, en pozo de Colinas de Suiza



- Instalación de equipo sumergible en pozo de Gran Villa #








# Aguas del Valle

- Cambio de conector dañado por recalentamiento en líneas primarias en pozo de Gran Villa #2



- Instalación del nuevo motor en pozo de Gran Villa #2





# Aguas del Valle

- Extracción de equipo sumergible en pozo terraplén



- Revisión de bomba terraplén







# Aguas del Valle

- Instalación de equipo sumergible en pozo terraplén



- Restauración de energía en pozos de sector Milagro





# Aguas del Valle

- Instalación de equipo sumergible en pozo de Sinaí



Aguas del Valle  
VILLANUEVA

PROCEDIMIENTO:  $216 \times 100 = 100\%$

176





# Aguas del Valle

## ALCANTARILLADO SANITARIO

- Limpieza de caja de registro sanitario en la escuela episcopal



- Limpieza de caja de registro sanitario en barrio Subirana



- Sacando Ripio de cajas de registro sanitario en el barrio las flores





# Aguas del Valle

- Sacando Ripios de caja de registro sanitario en la COL.municipalidad



- Sacando Ripios de cajas de registro sanitario en el centro de salud Ines Rapalo



- Reparacion de tuberia de aguas negras en B° La Victoria







# Aguas del Valle

- Sacando Ripios de caja de registro sanitario en la seis calle de la col. Gracias a Dios



- Sacando Ripio de caja de registro sanitario frente a la escuela Episcopal



- Sacando Ripio de cajas de registro sanitario en la orquídea #1





# Aguas del Valle

- Trabajando en reconexión de agua negra en Real del Puente



- Col. Shalom solventando problemas de ripio en clave: 01- 10 por reporte en oficina.

