

MAYO

Los trabajos que se han realizado en este mes de mayo han sido para poder brindar un mejor servicio a nuestros abonados, en el cual se realizaron varias reparaciones en tuberías principales las cuales se dañaron debido a la presión de agua, reparación de las conexiones de agua de los viviendas de los abonado, instalación de nuevas válvulas control para poder aumentar presión de agua a algunos sectores, limpieza de las cajas de válvulas, Fabricación de tapaderas ya que en ciertos sectores las de cemento se dañan constantemente ya que pasan por encima de ellas vehículos pesados, reparación de juntas para tuberías de un diámetro de 6 pulgadas para poder solucionar problemas en tuberías de conducción, dichas labores son descritos a continuación:

1. Reparación en fallas de tubería de agua potable	12
2. Reparación en fallas rupturas Y obstrucciones en Conexiones de agua potable	09
3. Reparación de válvulas	5
4. Limpieza de cajas de las válvulas	8
5. Instalación de válvulas control	2
6. Tapaderas de metal	2
7. Reparación de juntas de 6"	4
8. Distribución de agua potable	



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal contains the text 'AGUAS DE JUTICALPA' at the top, 'GERENCIA GENERAL' in the center, and 'JUTICALPA, OLANCHO' at the bottom. The signature is written in a cursive style.



AGUAS DE JUTICALPA
GERENCIA
GENERAL
JUTICALPA, OLANCHO