

## JUNIO

Los trabajos que se han realizado en este mes de junio han sido para poder brindar un mejor servicio a nuestros abonados, en el cual se realizaron varias reparaciones en tuberías principales las cuales se dañaron debido a la presión de agua o reparaciones de algunas calles de terracería, reparación y supervisiones de las conexiones de los viviendas de los abonado, instalación y reparación de nuevas válvulas control, limpieza de las cajas de válvulas, fabricación de tapaderas ya que en ciertos sectores se dañan constantemente las tapadera existentes debido al tránsito vehicular ya que pasan por encima de ellas, instalación de juntas para tubería, dichas labores son descritos a continuación:

1. Reparación en fallas de tubería de agua potable	7
2. Reparación en fallas rupturas Y obstrucciones en Conexiones de agua potable	22
3. Reparación de válvulas	3
4. Limpieza de cajas de las válvulas	12
5. Tapaderas de metal	1
6. Instalación de juntas de 6"	2

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal contains the text "AGUAS DE JUTICALPA" at the top, "GERENCIA GENERAL" in the center, and "JUTICALPA, OLANCHO" at the bottom. The signature is written in a cursive style.



 