



## INFORME TÉCNICO UMA



ENERO 2019



## INTRODUCCION

EN EL PRESENTE INFORME REFLEJA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA AMBIENTAL ASI COMO TAMBIEN LAS CTIVIDADES EN EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO



## **PRESENTACION**

EL OJETIVO DEL SIGUIENTE INFORME ES DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TECNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL CON EL OBJETIVO DE REGULAR Y PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES ASI COMO TAMBIEN MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.

## CUADRO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	LUGAR
INSPECCION REALIZADA A TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA CENTRO SOCIAL	ALDEA LAS DELICIAS
VISITA A LUGAR DONDE SE ESTAN CONSTRUYENDO VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES	Bo LAS CENICERAS CONCEPCION
INSPECCION REALIZADA EN LA LOMA DEL SITIO SAN JUAN DONDE SE EJECUTARA UN PLAN DE SALVAMENTO	ALDEA SAN JUAN CONCEPCION
VISITA REALIZADA A LA ALDEA DE SAN JUAN PARA PROHIBIR LA ELABORACION DE ADOBE CERCA DE UNA FUENTE DE AGUA	ALDEA SAN JUAN




Municipalidad de Concepción Copán

ADMUN 2018-2022

E-mail: [concepcioncopan@concepcioncopan.gub.gu](mailto:concepcioncopan@concepcioncopan.gub.gu)  
Ced: 893311043

## ANEXOS



Jefe De Unidad Municipal Ambiental  
Luis Ángel Ardon Quintanilla