




INFORME OCTUBRE 2019

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Reparación Fugas de agua potable en el casco urbano



Ampliación del Sistema de Agua Potable hacia Rastro Municipal



Limpieza línea de la laguna



Recorrido Línea de cantiles



Reparación Obstrucción Alcantarillado Casco Urbano



Limpieza de Calles del casco urbano

